



Dirección de  
Obras  
Municipales

**CERTIFICADO DE RECEPCION N° 59.-**

El Director del Departamento de Obras (S) de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

**Tipo de Obra:** VIVIENDA

**Propietario:** GERMAN ALEJANDRO OSSANDON TAMAYO  
[REDACTED]

**Ubicación:** LAS PERDICES, LT. N° 31, PARCELACIÓN LOMAS DEL  
TRANQUE, VALLE ALEGRE, COMUNA DE QUINTERO.

**Permisos D.O.M.:** Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 75/2008 de fecha 10/04/2008,  
D.O.M. I.M.Q.


**Arquitecto:** ENRIQUE CALDERÓN SQUADRITTO  
[REDACTED]

**Constructor:** ENRIQUE CALDERÓN SQUADRITTO  
[REDACTED]  
ARQUITECTO

**Rol de Avalúo:** 704-033

**Superficie:** 236,13 M<sup>2</sup>



  
**FRANCISCO J. JELDES DIAZ**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)**

QUINTERO, 18 de octubre de 2016.-

FJJD/marg.