



Dirección de
Obras
Municipales

CERTIFICADO DE RECEPCION N° 70.-

El Director del Departamento de Obras de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

Tipo de Obra: VIVIENDA

Propietario: JUAN ANTONIO ARREDONDO BASAEZ
[REDACTED]

Ubicación: CALLE CARLOS CONDELL N° 3015,
COMUNA DE QUINTERO.

Permisos D.O.M.: Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 91/2016 de fecha 24/11/2016,
D.O.M. I.M.Q.

Arquitecto: RICARDO CONCHA SILVA
[REDACTED]

Constructor: RICARDO CONCHA SILVA
[REDACTED]
ARQUITECTO

Rol de Avalúo: 249-003

Superficie: 56,39 M²



LUIS A. BERNAL FERMANDOIS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

QUINTERO, 12 de diciembre de 2016.-

LABF/marg.