



Dirección de  
Obras  
Municipales

**CERTIFICADO DE RECEPCION N° 33.-**

El Director del Departamento de Obras de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

**Tipo de Obra:** EQUIPAMIENTO SALUD  
URGENCIA-HOSPITAL

**Propietario:** SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA  
R.U.T. N° 61.606.600-5

**Ubicación:** CALLE ARANGUIZ TUDELA N° 380,  
COMUNA DE QUINTERO.

**Inscripción:** A FOJAS 1371 N° 2194 DEL AÑO 1987  
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUILLOTA

**Permisos D.O.M.:** Permiso de Edificación de Ampliación mayor a 100 M<sup>2</sup> N°  
016/2014 de fecha 04/02/2014, D.O.M. I.M.Q.

**Arquitecto:** RAUL A. OLIVO PINTO  
[REDACTED]  
IGNACIO DONOSO VALENZUELA  
[REDACTED]

**Constructor:** MANUEL A. BASAURE ARENAS  
R.U.T. N° 9.318.357-8  
INGENIERO CONSTRUCTOR

**Revisor Independiente:** ITALO REMEDY FLORES  
[REDACTED]  
ARQUITECTO  
REGISTRO 007-05

**Rol de Avalúo:** 177-001

**Superficie:** 764,54 M<sup>2</sup>



**LUIS A. BERNAL FERMANDOIS**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

QUINTERO, 23 de mayo de 2016.-

LABF/marg.