



Dirección de  
Obras  
Municipales

**RESOLUCION N° 68.-**  
**REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES**  
**EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE**  
**UNA CATASTROFE (Permiso y Recepción**  
**Definitiva).**

QUINTERO, 16 JUN 2016

**VISTOS:**

1. Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en especial el Art. 116 bis D) y su OGUC.
3. La solicitud de permiso de Regularización, correspondiente al formulario 8.13.S.P. Reg. Art. 5.1.4. N° 7.
4. Los antecedentes que comprenden el expediente N° 222 de fecha 12/06/2015.
5. El Decreto Supremo N° 150 de fecha 27/02/2010, que declara zona de afectada por catástrofe.
6. La O.I.M. N° 868 de fecha 31/05/2016 de pago de derechos municipales.

**RESUELVO:**

1. **Otorgar** Resolución de Regularización (Permiso y Recepción definitiva) de la edificación ubicada en **CALLE LAUTARO N° 960**, zona **urbana**; Rol de Avalúo N° **056-009** de la comuna de Quintero, de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que forman parte de la presente resolución, mencionados en "Vistos" 3 y 4, respectivamente.
2. **Individualización del Propietario**  
**Nombre o Razón Social del Propietario**  
ANGELA DEL CARMEN VERA MARIN
3. **Individualización del Profesional**  
**Nombre del Arquitecto**  
ENRIQUE CALDERÓN SQUADRITTO

4. **Características principales de la Recepción**

Superficie Total	Superficie Terreno	N° de pisos	Destino de la edificación
189,04	800,00	2	Vivienda



**LUIS A. BERNAL FERNANDOIS**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

**LABF/marg.**

**Distribución:**

1. Propietario Sra. Ángela Del Carmen Vera Marín.
2. Servicio de Impuestos Internos V Región de Valparaíso.
3. Expediente Rol de Avalúo N° 056-009.
4. Archivo DOM.