



Dirección de  
Obras  
Municipales

**CERTIFICADO DE RECEPCION N° 47.-**

El Director del Departamento de Obras de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

**Tipo de Obra:** VIVIENDA

**Propietario:** SILVIA MONTES LEMUS  
[REDACTED]

**Ubicación:** CALLE LUIS COUSIÑO N° 2935,  
COMUNA DE QUINTERO.

**Inscripción:** A FOJAS 3243 tra. N° 2343 DEL AÑO 2010  
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

**Permisos D.O.M.:** Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 025/2016 de fecha 13/04/2016,  
D.O.M. I.M.Q.

**Arquitecto:** RICARDO CONCHA SILVA  
[REDACTED]  
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

**Constructor:** RICARDO CONCHA SILVA  
[REDACTED]  
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

**Rol de Avalúo:** 232-013

**Superficie:** 56,39 M<sup>2</sup>



**LUIS A. BERNAL FERNANDOIS**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

QUINTERO, 09 de agosto de 2016.-

LABF/marg.