



Dirección de
Obras
Municipales

CERTIFICADO DE RECEPCION N° 03.-

El Director del Departamento de Obras de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

Tipo de Obra: VIVIENDA

Propietario: MARY FABIOLA CORVALAN CID
R.U.T. N° [REDACTED]

Ubicación: LOTE O CAMPOMAR IV, AV. LAS TRES MARÍAS, LT. 208,
COMUNA DE QUINTERO.

Inscripción: A FOJAS 2791 N° 3030 DEL AÑO 2013
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

Permisos D.O.M.: Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 089/2014 de fecha 22 de julio de 2014 y Resolución de Modificación de Proyecto de Obra Nueva N° 113/2016 de fecha 07 de diciembre de 2016, D.O.M. I.M.Q.

Arquitecto: MILTON NOGUERA NOGUERA
R.U.T. N° [REDACTED]

Constructor: MILTON NOGUERA NOGUERA
R.U.T. N° [REDACTED]
ARQUITECTO

Rol de Avalúo: 817-208

Superficie: 225,09 M²



LUIS A. BERNAL FERNANDOIS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

QUINTERO, 09 de enero de 2017.-

LABF/marg.