



Dirección de
Obras
Municipales

CERTIFICADO DE RECEPCION N° 056.-

El Director del Departamento de Obras (S) de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

Tipo de Obra: VIVIENDA

Propietario: CAROLINA ANDREA SANCHEZ OSORIO
R.U.T. [REDACTED]

Ubicación: CALLE DOS N° 1147,
COMUNA DE QUINTERO

Inscripción A FOJAS 5003 N° 4182 DEL AÑO 2009
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

Permisos D.O.M.: Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 81/2017 de fecha 25/10/2017,
D.O.M. I.M.Q.

Arquitecto: RICARDO CONCHA SILVA
R.U.T. N° [REDACTED]
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

Constructor: RICARDO CONCHA SILVA
R.U.T. N° [REDACTED]
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

Rol de Avalúo: 225-006

Superficie: 56,39 M²



FRANCISCO J. JELDES DIAZ
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

QUINTERO, 28 de noviembre de 2017.-

FJJD/marg.