



Dirección de  
Obras  
Municipales

**CERTIFICADO DE RECEPCION N° 011.-**

El Director del Departamento de Obras de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

**Tipo de Obra:** VIVIENDA

**Propietario:** MARGARITA HAYDEE TAPIA VILLA  
R.U.T. N° [REDACTED]

**Ubicación:** PJE. LAS MAGNOLIAS N° 979, POBL. ABATE MOLINA,  
COMUNA DE QUINTERO

**Inscripción:** A FOJAS 444 N° 2707 DEL AÑO 2010  
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

**Permisos D.O.M.:** Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 05/2017 de fecha 17/01/2017,  
D.O.M. I.M.Q.

**Arquitecto:** RICARDO CONCHA SILVA  
R.U.T. N° [REDACTED]  
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

**Constructor:** RICARDO CONCHA SILVA  
R.U.T. N° [REDACTED]  
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

**Rol de Avalúo:** 141-013

**Superficie:** 56,39 M<sup>2</sup>



**LUIS A. BERNAL FERMANDOIS  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

QUINTERO, 20 de febrero de 2017.-

LABF/marg.