



Dirección de  
Obras  
Municipales

**CERTIFICADO DE RECEPCION N° 016.-**

El Director del Departamento de Obras de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

**Tipo de Obra:** VIVIENDA

**Propietario:** MAGALY DEL CARMEN SAEZ DIAZ  
R.U.T. [REDACTED]

**Ubicación:** CALLE STA. FILOMENA N° 2702, POBL. ESMERALDA,  
COMUNA DE QUINTERO

**Inscripción** A FOJAS 7547 N° 4208 DEL AÑO 2010  
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

**Permisos D.O.M.:** Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 12/2017 de fecha 02/03/2017,  
D.O.M. I.M.Q.

**Arquitecto:** RICARDO CONCHA SILVA  
R.U.T. [REDACTED]  
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

**Constructor:** RICARDO CONCHA SILVA  
R.U.T. [REDACTED]  
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

**Rol de Avalúo:** 204-015

**Superficie:** 56,39 M<sup>2</sup>



**LUIS A. BERNAL FERNANDOIS**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

QUINTERO, 04 de abril de 2017.-

LABF/marg.