



Dirección de
Obras
Municipales

CERTIFICADO DE RECEPCION N° 18.-

El Director del Departamento de Obras de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

Tipo de Obra: VIVIENDA

Propietario: MANUEL ENRIQUE HIDALGO CEBALLOS
R.U.T. [REDACTED]

Ubicación: CALLE SAN MARTIN #346
COMUNA DE QUINTERO.

Inscripción: A FOJAS 1020 N° 1124 DEL AÑO 2015
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

Permisos D.O.M.: Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 96/2016 de fecha 20 de diciembre de 2016, D.O.M. I.M.Q.

Arquitecto: FELIPE VALENZUELA ZAMBRANO
R.U.T. [REDACTED]

Constructor: FELIPE VALENZUELA ZAMBRANO
R.U.T. [REDACTED]
ARQUITECTO

Rol de Avalúo: 14-24

Superficie: 55,86 M²



LUIS A. BERNAL FERMANDOIS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

QUINTERO, 10 de abril de 2017.-

LABF/vmr.