



Dirección de
Obras
Municipales

CERTIFICADO DE RECEPCION N° 025.-

El Director del Departamento de Obras de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

Tipo de Obra: VIVIENDA

Propietario: MARIA INES VEAS CISTERNAS
R.U.T. [REDACTED]

Ubicación: CALLE STA. FILOMENA N° 3050,
COMUNA DE QUINTERO

Inscripción A FOJAS 3257 N° 2677 DEL AÑO 2009
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

Permisos D.O.M.: Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 32/2017 de fecha 30/03/2017,
D.O.M. I.M.Q.

Arquitecto: RICARDO CONCHA SILVA
R.U.T. [REDACTED]
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

Constructor: RICARDO CONCHA SILVA
R.U.T. [REDACTED]
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

Rol de Avalúo: 249-016

Superficie: 56,39 M²



LUIS A. BERNAL FERMANDOIS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

QUINTERO, 16 de mayo de 2017.-

LABF/marg.