



Dirección de  
Obras  
Municipales

**CERTIFICADO DE RECEPCION N° 034.-**

El Director del Departamento de Obras de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

**Tipo de Obra:** VIVIENDA

**Propietario:** MARIA CRISTINA AROS SILVA  
R.U.T. [REDACTED]

**Ubicación:** CALLE SANTA FILOMENA N° 2826,  
COMUNA DE QUINTERO

**Inscripción** A FOJAS 2234 N° 1662 DEL AÑO 2016  
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

**Permisos D.O.M.:** Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 38/2017 de fecha 10/04/2017,  
D.O.M. I.M.Q.

**Arquitecto:** RICARDO CONCHA SILVA  
R.U.T. N° [REDACTED]  
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

**Constructor:** RICARDO CONCHA SILVA  
R.U.T. N° [REDACTED]  
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

**Rol de Avalúo:** 218-026

**Superficie:** 56,39 M<sup>2</sup>



**LUIS A. BERNAL FERNANDOIS**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

QUINTERO, 17 de julio de 2017.-

LABF/marg.