



Dirección de
Obras
Municipales

CERTIFICADO DE RECEPCION N° 043.-

El Director del Departamento de Obras de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

Tipo de Obra: VIVIENDA

Propietario: JORGE ISAAC VERGARA LUCERO
R.U.T. [REDACTED]

Ubicación: CALLE DOS #2742, POBLACION MAR AZUL
COMUNA DE QUINTERO

Inscripción A FOJAS 8010 N° 4455 DEL AÑO 2010
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

Permisos D.O.M.: Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 66/2017 de fecha 26/07/2017,
D.O.M. I.M.Q.

Arquitecto: RICARDO CONCHA SILVA
R.U.T. [REDACTED]
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

Constructor: RICARDO CONCHA SILVA
R.U.T. [REDACTED]
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

Rol de Avalúo: 212-004

Superficie: 56,39 M²




FRANCISCO JELDES DIAZ
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

QUINTERO, 29 de agosto de 2017.-

FJJD/vmr.