

**RESOLUCION N° 66.-**  
**REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES  
EXISTENTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE  
UNA CATASTROFE (Permiso y Recepción  
Definitiva).**

**QUINTERO,**

**VISTOS:**

1. Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en especial el Art. 116 bis D) y su OGUC.
3. La solicitud de permiso de Regularización, correspondiente al formulario 8.13.S.P. Reg. Art. 5.1.4. N° 7.
4. Los antecedentes que comprenden el expediente N° 083 de fecha 01/03/2016.
5. El Decreto Supremo N° 150 de fecha 27/02/2010, que declara zona de afectada por catástrofe.
6. La O.I.M. N° 842 de fecha 14/06/2017 de pago de derechos municipales.

**RESUELVO:**

1. **Otorgar** Resolución de Regularización (Permiso y Recepción definitiva) de la edificación ubicada en **CAMINO INTERIOR, LT. 14, VALLE ALEGRE, MANTAGUA QUINTERO**, zona **extensión urbana**; Rol de Avalúo N° 732-014 de la comuna de Quintero, de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que forman parte de la presente resolución, mencionados en "Vistos" 3 y 4, respectivamente.

2. **Individualización del Propietario**  
**Nombre o Razón Social del Propietario**  
GERMAN LUIS HUERTA VARGAS

R.U.T.  
[REDACTED]

3. **Individualización del Profesional**  
**Nombre del Arquitecto**  
ENRIQUE CALDERON SQUADRITTO

R.U.T.  
[REDACTED]

4. **Características principales de la Recepción**

Superficie Total	Superficie Terreno	N° de pisos	Destino de la edificación
105,51	5.061,36	1	Habitacional



**LUIS A. BERNAL FERMANDOIS**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

**LABF/marg.**

**Distribución:**

1. Propietario Sr. German Huerta Vargas.
2. Servicio de Impuestos Internos V Región de Valparaíso.
3. Expediente Rol de Avalúo N° 732-014.
4. Archivo DOM.