



Dirección de
Obras
Municipales

CERTIFICADO DE RECEPCION N° 02.-

El Director del Departamento de Obras (S) de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

Tipo de Obra: **TERMINAL VEHICULAR DE LOCOMOCION COLECTIVA**

Propietario: SOCIEDAD DE TRANSPORTE QUINTERO LTDA.
R.U.T. N° 78.404.400-9

Ubicación: LUIS DE LA CRUZ N° 2499 ESQ. ERNESTO RIQUELME N° 1002,
COMUNA DE QUINTERO

Inscripción A FOJAS 4570 v N° 2659 DEL AÑO 2002
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUILLOTA

Permisos D.O.M.: Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 80/2005 de fecha 23/08/2005;
Permiso de Edificación de Ampliación y Cambio de Destino N° 140/2010 de
fecha 22/11/2010, D.O.M. I.M.Q.

Arquitecto: JOSE G. BERMUDEZ GALLARDO
R.U.T. [REDACTED]

Constructor: JOSE G. BERMUDEZ GALLARDO
R.U.T. [REDACTED]
ARQUITECTO

Rol de Avalúo: 176-008

Superficie: 46,60 M²



FRANCISCO J. JELDES DIAZ
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

QUINTERO, 11 de enero de 2018.-

FJJD/marg.