



Dirección de
Obras
Municipales

CERTIFICADO DE RECEPCION N° 04.-

El Director del Departamento de Obras (S) de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

Tipo de Obra: VIVIENDA

Propietario: MARIA ANGELICA VERGARA REYES
R.U.T. [REDACTED]

Ubicación: LOTE O CAMPOMAR IV, AV. LAS TRES MARÍAS, LT. 33,
COMUNA DE QUINTERO.

Inscripción: A FOJAS N° DEL AÑO
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

Permisos D.O.M.: Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 127/2015 de fecha 28 de diciembre de 2015 y Resolución de Modificación de Proyecto de Obra Nueva N° 31/2018 de fecha 09 de febrero de 2018, D.O.M. I.M.Q.

Arquitecto: GLADYS VERA IBAÑEZ
R.U.T. [REDACTED]

Constructor: GLADYS VERA IBAÑEZ
R.U.T. [REDACTED]
ARQUITECTO

Rol de Avalúo: 817-033

Superficie: 276,79 M²


FRANCISCO J. JELDES DIAZ
COINSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

QUINTERO, 09 de febrero de 2018.-

FJJD/jena.