



I. MUNICIPALIDAD DE  
**QUINTERO**

Dirección de  
Obras  
Municipales

**CERTIFICADO DE RECEPCION N° 05.-**

El Director del Departamento de Obras (S) de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

**Tipo de Obra:** **VIVIENDA**

**Propietario:** **FRIDA HAENGSEN ANDREWARTHA**  
R.U.T. [REDACTED]  
**JOACHIM RADEMACHER SEIDEL**  
R.U.T. N° 22.297.358-9

**Ubicación:** LOTE O CAMPOMAR IV, AV. LAS TRES MARÍAS, LT. 36,  
COMUNA DE QUINTERO.

**Inscripción:** A FOJAS 515 N° 163 DEL AÑO 2007  
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

**Permisos D.O.M.:** Permiso de Edificación de Obra Menor N° 28/2017 de fecha 29 de marzo de  
2017, D.O.M. I.M.Q.

**Arquitecto:** GLADYS VERA IBAÑEZ  
R.U.T. [REDACTED]

**Constructor:** GLADYS VERA IBAÑEZ  
R.U.T. [REDACTED]  
ARQUITECTO

**Rol de Avalúo:** **817-036**

**Superficie:** **47,44 M<sup>2</sup>**



**FRANCISCO J. JELDES DÍAZ**  
CONSTRUCTOR CIVIL  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

QUINTERO, **09 de febrero de 2018.-**

FJJJ/jena.