



Dirección de  
Obras  
Municipales

**CERTIFICADO DE RECEPCION N° 06.-**

El Director del Departamento de Obras (S) de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

**Tipo de Obra:** **SERVICIOS HIGIENICOS**  
(SALON DE EVENTOS)

**Propietario:** **CIRCULO DE PERSONAL EN RETIRO DE LAS FF. AA. QUINTERO**  
R.U.T. N° 70.016.630-9

**Ubicación:** PASAJE SAN GUILLERMO N° 60,  
COMUNA DE QUINTERO.

**Inscripción:** A FOJAS 4526 N° 4382 DEL AÑO 2014  
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

**Permisos D.O.M.:** Permiso de Edificación de Obra Menor N° 36/2017 de fecha 05 de abril de 2017, D.O.M. I.M.Q.

**Arquitecto:** JOSE G. BERMUDEZ GALLARDO  
R.U.T. [REDACTED]

**Constructor:** JOSE G. BERMUDEZ GALLARDO  
R.U.T. [REDACTED]  
ARQUITECTO

**Rol de Avalúo:** 033-016

**Superficie:** 20,86 M<sup>2</sup>



**FRANCISCO J. JELDES DÍAZ**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)**

QUINTERO, 09 de febrero de 2018.-

FJJD/jena.