

CERTIFICADO DE RECEPCION N° 011.-

El Director del Departamento de Obras (S) de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

Tipo de Obra: VIVIENDA

Propietario: RAMON ELIZARDO SALINAS GONZALEZ
R.U.T. [REDACTED]

Ubicación: PJE. LAS MAGNOLIAS N° 967, POBL. ABATE MOLINA,
COMUNA DE QUINTERO

Inscripción A FOJAS 2115 N° 1320 DEL AÑO 2011
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

Permisos D.O.M.: Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 04/2018 de fecha 24/01/2018,
D.O.M. I.M.Q.

Arquitecto: RICARDO CONCHA SILVA
R.U.T. [REDACTED]
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

Constructor: RICARDO CONCHA SILVA
R.U.T. [REDACTED]
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

Rol de Avalúo: 141-014

Superficie: 56,39 M²



FRANCISCO J. JELDES DIAZ
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

QUINTERO, 14 de marzo de 2018.-

FJJD/marg.