

**CERTIFICADO DE RECEPCION N° 013.-**

El Director del Departamento de Obras (S) de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

**Tipo de Obra:** VIVIENDA

**Propietario:** NANCY DEL ROSSARIO PIZARRO DIAZ  
R.U.T. [REDACTED]

**Ubicación:** AV. ARGENTINA N° 942,  
COMUNA DE QUINTERO

**Inscripción** A FOJAS 640 N° 702 DEL AÑO 2013  
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

**Permisos D.O.M.:** Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 17/2018 de fecha 06/03/2018,  
D.O.M. I.M.Q.

**Arquitecto:** RICARDO CONCHA SILVA  
R.U.T. [REDACTED]  
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

**Constructor:** RICARDO CONCHA SILVA  
R.U.T. [REDACTED]  
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

**Rol de Avalúo:** 141-005

**Superficie:** 50,12 M<sup>2</sup>

  
  
**FRANCISCO J. JELDES DIAZ**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)**

QUINTERO, 29 de marzo de 2018.-

FJJJ/marg.