



Dirección de
Obras
Municipales

CERTIFICADO DE RECEPCION N° 016.-

El Director del Departamento de Obras (S) de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

Tipo de Obra: **VIVIENDA**

Propietario: CAROLINA BORGNA LEIVA
R.U.T. [REDACTED]

Ubicación: RUTA F-30-E N° 12010, CALLE MARIA ALEGRIA LOTE N° 70,
CONDominio MIRADOR DE MANTAGUA,
COMUNA DE QUINTERO

Inscripción A FOJAS 2318 N° 2220 DEL AÑO 2017
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

Permisos D.O.M.: Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 21/2018 de fecha 09/03/2018,
D.O.M. I.M.Q.

Arquitecto: ORLANDO ETCHEBERRIGARAY PINILLA
R.U.T. [REDACTED]
ETCHEBERRIGARAY ARQUITECTOS LTDA.
R.U.T. N° 76.146.894-4

Constructor: SEBASTIAN GANDARILLAS VILCHES
R.U.T. [REDACTED]
CONSTRUCTOR CIVIL

Rol de Avalúo: 617-670

Superficie: 233,77 M²


FRANCISCO J. JELDES DIAZ
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)



QUINTERO, 04 de abril de 2018.-

FJJD/marg.