



Dirección de
Obras
Municipales

CERTIFICADO DE RECEPCION N° 022.-

El Director del Departamento de Obras (S) de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

Tipo de Obra: VIVIENDA

Propietario: MONICA SOLEDAD VENEGAS ZAMORA
R.U.T. [REDACTED]

Ubicación: CALLE LUIS COUSIÑO N° 2759,
COMUNA DE QUINTERO

Inscripción A FOJAS 4021 N° 4091 DEL AÑO 2015
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO

Permisos D.O.M.: Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 40/2018 de fecha 09/05/2018,
D.O.M. I.M.Q.


Arquitecto: RICARDO CONCHA SILVA
R.U.T. [REDACTED]
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

Constructor: RICARDO CONCHA SILVA
R.U.T. N° [REDACTED]
Asistencia Técnica RCS Arquitectura & Servicios Inmobiliarios E.I.R.L.

Rol de Avalúo: 202-15

Superficie: 56,39 M²




FRANCISCO J. JELDES DIAZ
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

QUINTERO, 01 de junio de 2018.-

FJJD/marg.