



Dirección de
Obras
Municipales

CERTIFICADO DE RECEPCION N° 024.-

El Director del Departamento de Obras (S) de la I. Municipalidad de Quintero que suscribe, certifica haber practicado la Recepción Municipal a la obra cuyas características son las siguientes:

Tipo de Obra:	VIVIENDA
Propietario:	GONZALO IVAN MORA GONZALEZ R.U.T. [REDACTED]
Ubicación:	LOMAS DE MANTAGUA II, LT. 29, COMUNA DE QUINTERO
Inscripción	A FOJAS 1048 N° 730 DEL AÑO 2011 CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE QUINTERO
Permisos D.O.M.:	Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 28/2018 de fecha 26/03/2018, D.O.M. I.M.Q.
Arquitecto:	JAVIER MALEBRAN DISSELKOEN R.U.T. [REDACTED]
Constructor:	JAVIER MALEBRAN DISSELKOEN R.U.T. [REDACTED]
Rol de Avalúo:	517-88
Superficie:	81,98 M ²



FRANCISCO J. JELDES DIAZ
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

QUINTERO, 18 de junio de 2018.-

FJJD/marg.